


クイックリファレンス

μ -Excel操作手順 (電磁力サンプルデータを例に使って)



株式会社ムーテック

動画サイト「解析ノウハウ.com」(<https://mu-excel.com/>)にアクセスし「電磁力」で検索すると色々な動画が見られます


目次

- 磁場解析で何が分かるの？
- 何処にインストールされたの？
- シートとボタンがあるよ！
- モデルを表示できた！
- サーフエース、ライン、ポイントって何？
- DXFファイルは読めないの？
- 元に戻りたい！
- モデルが保存できない？
- メッシュ分割って？
- 解析条件は何を選ぶの？
- 材料は追加できるの？
- もう計算が終わった！
- 結果が表示できた！
- 分布グラフが描きたいんだけど？
- 形状を少し変えたいんだけど？
- 名前を付けて保存しておこう！
- さっきの結果が簡単に見れた！
- 分からなくなったら教えてくれる？




磁場解析で何が分かるの？


- 永久磁石や電磁石が作る磁場分布「磁力線」が見え、磁性体に働く「電磁力」が計算できます



①例は電磁石で、これを2次元で計算します。コの字ヨークにコイルを巻いて、対面するヨークの吸引力を計算します




②計算した結果「磁力線」や、「磁場強度」「磁場ベクトル」が見えます




③評価ラインの磁場の数値から、Excelでグラフを描きます
また、対面ヨークの吸引力が算出されます

磁力線が見えると設計に役立ちそうですね。操作の流れを教えてください



何処にインストールされたの？

- インストール先のサンプルデータをコピーして使ってください



①プログラムはここにインストールされます。
Sampleフォルダ内の、Excelファイルにはマクロが書かれています。
これは変更しないで下さい



②このExcelファイルをお好きなところにコピーして、作業を開始します
コピーしたものは、自由に書き換えて下さい


③立ち上げたら「マクロを有効に」して下さい



解析のテーマごとにマクロが組まれているということです

シートとボタンがあるよ！

- シートに入出力データが格納され、ボタンで実行します



モデルを表示できた！

- ・ モデラーを立ち上げてモデルをみます

	B	C	D	E	F	G	H
3	優しい電磁界解析システム		モデル作成	メッシュ作成	解析条件設定	結果表示	
5	μ -Excel		モデル確認	メッシュ確認	計算実行	グラフ作成	
6	Copyright μ -TEC 2007						

①「モデル確認」ボタンを押すとモデラーが立ち上がり、モデルが確認できます

②この仕組みは、マクロからC言語で書かれたモデラーモジュールを呼び出しモデルシートに書かれたモデル情報を読み、形状を表示したものです

③有限要素計算なども、C言語等で書かれたモジュールをマクロから呼び出して使います

VBでなくC言語のモジュールなら処理も早いでしょうね

サーフェース・ライン・ポイントって何？

- モデルはポイント・ライン・サーフェースで構成されています

ポイント

ライン

確認

- ☐ ポイント
- ☐ ライン
- ☒ サーフェース
- ☐ ノード
- ☐ エLEMENT

①ここにチェックを入れて、カーソルを画面上で動かすと、強調表示されます

②強調表示されたオブジェクト情報は、ここに表示されます

③これらのアイコンやメニューを駆使してモデルを作ります

サーフェース

ファイル(F) 編集(E) モデル作成 モデル修正 モデル削除 メッシュ設定 表示(V) ヘルプ(H)

何だか面倒臭そうですね



サーフェース・ライン・ポイントって何？

- ポイントとラインを作って見ます





①このポイントアイコンを押すと座標値を入力する窓が出てきます。(20, 35)で作って見てください


③このラインアイコンを押し、カーソルでポイントを2点選ぶと、ラインが出来ます



②ここに出来ました






地味な作業ですね



サーフェース・ライン・ポイントって何？

- ・ サーフェースを削除して見ます



サーフェース・ライン・ポイントって何？

・ サーフェースを作って見ます

①このサーフェースアイコンを選び
カーソルでサーフェースを構成するラインを時計回りに選んで閉
じます。「作成」ボタンを押します

②サーフェースが出来ます


これは楽そうですね

ヘルプを表示するには F1 キーを押してください。


NUM Num=1 Divide= 1.0

DXFファイルは読めないの？


- ・ CAD出力のDXFファイルを読んで、簡単モデル定義できます




①インポート機能でDXFファイルを読み込みます




②dxfフォルダにモーターサンプルdxfファイルがありますので読み込んでください



③ポイントとラインが簡単に作成できます





これは役に立つ機能ですね



DXFファイルは読めないの？

- 自動サーフェース機能でモデル完成です





①体験版では5サーフェースに制限されています

エっすごい！
モデル作りも
楽々ですね





元に戻りたい！

- Undo機能が充実しているので安心です




①undo機能で、元のモデルに戻れます

これがあると安心ですね




②終了してください
(ファイルは上書き保存しない方が良いでしょう)




モデルが保存できない？


- 隣り合ったサーフェース順に番号付けが必要です(μ-EXCEL固有の制限です)




①終了しようとしたらエラーになった




手動サーフェースと自動サーフェースを使ってサーフェースを作成




モデル保存時エラー！隣り合ったサーフェース順に番号付けが必要




モデル修正／サーフェース設定順で番号付ける



仕方ないか



隣り合ったサーフェースのみ赤くなりピックアップOK



サーフェース番号で確認、モデル保存もOK



詳しい動画はこちら

<https://mu-excel.com/other005.html>

メッシュ分割って？

- 有限要素法の為メッシュ分割を行います

①モデルシートにモデル情報が格納されています。節点数1000が入力されている事を確認し「メッシュ作成」ボタンで、自動メッシュモジュールを起動します

②「メッシュ確認」ボタンを押すと、メッシュ表示モジュールが起動しメッシュモデルを表示します

③これが有限要素メッシュです
三角形で構成されています
節点数の上限は50000です
粗密も指定できます

これも簡単な操作ですね

解析条件は何を選ぶの？

- 解析条件シートで各種設定を行います

①「解析条件設定」ボタンを押して、解析条件シートに移ります

②解析タイプが選べます

③材料種類が選べます

④材料番号が選べます


⑤「永久磁石」なら磁化方向ベクトルを指定できます

⑥「コイル」なら電流密度が指定できます

⑦電磁力「有効」の場所の電磁力が計算できます

解析タイプ	軸対称
領域番号	2次元
材料種類	強磁性材
材料番号	8
磁化X(R)方向	0.000E+00
磁化Y(θ)方向	0.000E+00
座標系	電磁力計算
電磁力計算	有効
電磁力計算	無効


材料種類	材料番号	電流密度(A/m2)
強磁性材	8	1.850E+07
非磁性材	1	-1.850E+07
強磁性材	8	
コイル	1	
コイル	1	
非磁性材	1	
非磁性材	1	



材料は追加できるの？


- 材料「BHカーブ」は任意に追加できます

①今17個材料が定義されています、18と入力すると末尾に入力枠が出来ます



②これがBHカーブです
左のセルにH(磁界)とB(磁束密度)のテーブルが記述されています
材料を追加する場合は、メーカーカタログの値を手作業で入力します


新しい材料も
試せますね



もう計算が終わった！

- 有限要素計算は直ぐ終わります

①「計算実行」ボタンを押すだけです





えっつ、それだけ
ですか！！







結果が表示できた！

- 磁力線、磁場の等高線、磁場ベクトルが表示できます




①「結果表示」ボタンを押して、描きたい図の種類をチェックします





わー結果が見えました

形状を少し変えたいんだけど？



①「モデル確認」ボタンでモデラーを立ち上げ、例ではポイント座標値を移動変更しています

②その後は「メッシュ作成」「計算実行」と進めて下さい





確かに違います



名前を付けて保存しておこう！


- 色々計算した結果はシートに新しい名前を付けてコピー下さい、最終的にExcelブックも名前を付けて保存ください

	B	C	D	E	F	G
3	優しい電磁界解析システム		モデル作成	メッシュ作成	解析条件設定	
5	μ-Excel					
6	CopyRight μ-TEC 2007		モデル確認	メッシュ確認	計算実行	
9	評価点の磁束密度					
10	評価点数	13				
11	評価点番号	x座標(mm)	y座標(mm)	Bx(Gauss)	By(Gauss)	Babs(Gauss)
12	1	0.000E+00	1.000E+00	1.666E+02	1.576E+03	1.584E+03
13	2	6.000E+00	1.000E+00	3.906E+02	1.597E+03	1.644E+03
14	3	1.200E+01	1.000E+00	7.051E+02	1.270E+03	1.452E+03
15	4	1.800E+01	1.000E+00	7.748E+02	8.254E+02	1.132E+03
16	5	2.400E+01	1.000E+00	7.755E+02	4.951E+02	9.201E+02
17	6	3.000E+01	1.000E+00	7.249E+02	3.275E+02	7.955E+02
18	7	3.600E+01	1.000E+00	6.946E+02	1.290E+02	7.065E+02
19	8	4.200E+01	1.000E+00	7.129E+02	-4.920E+01	7.146E+02
20	9	4.800E+01	1.000E+00	7.125E+02	-2.585E+02	7.580E+02
21	10	5.400E+01	1.000E+00	7.058E+02	-5.485E+02	8.939E+02
22	11	6.000E+01	1.000E+00	4.969E+02	-1.070E+03	1.180E+03
23	12	6.600E+01	1.000E+00	-5.610E+01	-1.152E+03	1.154E+03
24	13	7.200E+01	1.000E+00	-5.614E+02	-1.153E+03	1.282E+03
25						
26						




さっきの結果が簡単に見えた！

- 保存したExcelを立ち上げてください、結果表示やグラフはプロテクトキーが必要ありません



分からなくなったら教えてくれるの？

- ・ お困りのExcelデータをメール添付して送ってください、添削してご返事します



これなら私でも使えるかも！

